

増毛山道

6. 電信柱探索写真

(H17.6.19)

H17. 6. 19 (日) 増毛山道(崩~舘) 踏査写真



- ①. 携帯ナビより疎林の中に発見 原形状況良好 ネジは動くものあり
電柱は根本で切断されて倒れた状態。



根本部分の節はタールで防腐処理
2本の短柱で本体下部を番線で挟み補強



埋もれていた罫子 天の文字か？



②. これも比較的疎林の中で発見 原形状況良好 これも切り倒されている



埋もれていた碁子(メーカーマーク)



③. 植林刈り払い地の端部に沿った所で発見 腐食進行



ボルトは保存状態良好



④. 増毛山岳会で設置標識



増毛山道 安政年間創建 通行屋跡
増毛山道 逆川 梅花藻



⑤. 林道の真ん中に熊の糞 竹の子の皮あり
今朝したホヤホヤ
縄張侵入者に対する警告！



